


Remanufactured, not rebuild!

Starter

Don't compromise your safety with inferior quality rebuild starter



DURABLE, RELIABLE & DEPENDABLE

TEMCO high-quality remanufactured starters offer a significant improvement in ride quality, handling, safety & durability compared to inferior-quality options. Safety risks of **inferior rebuild starter** include:

- **Fire Hazard:** Inferior rebuild starters may use substandard wiring that is not rated for the high currents that a starter motor draws. This can lead to overheating and eventually an electrical fire.
- **Short Circuit:** Poorly rebuilt starters may have loose connections or improperly crimped terminals. This can create a short circuit, which can damage the starter solenoid or other electrical components in the vehicle.
- **Failure to Start:** The most common problem with inferior rebuild starters is that they simply won't start the engine. This can leave you stranded and vulnerable, especially at night or in bad weather.



www.0086parts.com

Remanufacturado, No Reconstruido!

Motor de Arranque

¡No arriesgue su seguridad con motores de arranque reconstruidos de baja calidad!

Armadura con conmutador

100 % de las vueltas finales del conmutador. Si cae por debajo del diámetro mínimo: sustitución de la armadura por una nueva. Prueba de descentramiento radial del conmutador y del paquete de armadura. Prueba de cortocircuito a tierra, prueba de devanados y medición de la resistencia del conmutador

Interruptor solenoide

Sustitución del 100 % de la tapa del interruptor y del puente de contacto. Prueba funcional

Portaescobillas

Se sustituye por una pieza nueva en caso de desgaste o daños graves. Sustitución de las escobillas de carbón cuando caen por debajo de la longitud mínima.

Escudo del extremo del conmutador

Sustitución del 100 % del casquillo. Calibración del asiento del casquillo.

Palanca de enganche

Inspección visual. Se sustituye por uno nuevo en caso de gran desgaste o daños.

Engranaje planetario

Desmontaje. Prueba de funcionamiento de los rodamientos de agujas mientras están instalados. Sustitución del 100 % de los casquillos del cojinete intermedio.

- El solenoide con hardware de terminal 100% nuevo, cara de contacto y tapa de alta temperatura, se desmonta por completo y se prueba el rendimiento de la computadora para la resistencia a la tracción / retención
- Cepillos autolubricantes de larga duración 100% nuevos
- Tren de engranajes: todos los bujes nuevos
- Accionamiento con casquillos, resortes, rodillos, tapas de arandelas y lubricación a alta temperatura 100% nuevos
- Tren de engranajes lubricado con grasa especificada por el equipo original que brinda protección de -40°F a + 302°F
- Conmutador remecanizado a tolerancias estrictas TEMCO
- Todas las conexiones eléctricas resoldadas

- Imanes permanentes/bobinas de campo probadas para la intensidad de campo y cortocircuitos (reemplazados por nuevos como Obligatorio)
- Continuidad de la armadura probada, calibrada, enderezada y calzada
- Todas las estrías del eje y las superficies de soporte de carga lubricadas con grado de alta temperatura de equipo original
- Engranaje de transmisión 100% probado en chaflán
- Todos los sellos y juntas reemplazados por equipo original
- Probado al 100% a plena carga para obtener el máximo par, consumo de amperios y RPM



DURADERO, CONFiable Y CONFiable

Los arrancadores remanufacturados de alta calidad de TEMCO ofrecen una mejora significativa en la calidad de conducción, el manejo, la seguridad y la durabilidad. Los riesgos de seguridad de los **arrancadores de reconstrucción de calidad inferior** incluyen

- **Peligro de incendio:** Los arrancadores de reconstrucción inferiores pueden usar cableado deficiente que no está clasificado para las altas corrientes que consume un motor de arranque. Esto puede provocar un sobrecalentamiento y, finalmente, un incendio eléctrico.
- **Cortocircuito:** Los arrancadores mal reconstruidos pueden tener conexiones sueltas o terminales engarzados incorrectamente. Esto puede crear un cortocircuito, que puede dañar el solenoide de arranque u otros componentes eléctricos del vehículo.
- **Fallo al arrancar:** El problema más común con los arrancadores de reconstrucción inferiores es que simplemente no arrancan el motor. Esto puede dejarte varado y vulnerable, especialmente por la noche o con mal tiempo.